



LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

PT. JASA INSPEKSI KELISTRIKAN INDONESIA (JKI)

JL. Angkasa Raya No. 18E, Kemayoran, Jakarta Pusa

Telp. 02138799010/081342669966 Email : jikipusatpt@gmail.com

11) Daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji,

No.	Nama Peralatan/ <i>Software</i>	Fungsi	Merek/Spesifikasi	Jumlah	Status Kepemilikan		Status Kalibrasi	
					Milik Sendiri	Sewa	Ya*)	Tidak
1	Insulation Continuity Tester 1000 Volt	untuk mengukur tahanan isolasi instalasi kabel	KYORITZU 3005 A	1	√		Ya	
2	Digital Earth Tester	untuk mengukur tahanan pentanah	KYORITSU/KEW 4105A	1	√		Ya	
3	Safety Phase Indicator	untuk mengukur menunjukkan urutan suksesi di saat puncak tegangan yang berbeda	KYORITSU/kew 8035	1	√			
4	Digital Clamp Meter	untuk mengukur Arus. Tegangan, dan Hambatan	KYORITSU/KEW 2007R	1	√			
5	Thermometer	Unutuk mengukur Suhu Pada Titik sambungan peralatan	FLUKE/59 MAX		√			

*) lampirkan dokumen kalibrasi yang terbaru

Mamuju, 22 Desember 2024
PT. JASA INSPEKSI KELISTRIKAN INDONESIA



MADE DASTIRA, SE.,MM
Direktur

**DAFTAR PERALATAN UJI YANG DIMILIKI DAN/ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGGUNA PERALATAN UJI PESERTA (PENGADAAN PADA TAHUN 2018)**

PERALATAN UJI KANTOR PUSAT

NO	PUSAT	NAMA PERALATAN/SOFTWARE	FUNGSI	MERK/SPESIFIKASI	JUMLA H	KET
1	PUSAT	Insulation Continuity Tester 1000 Volt	untuk mengukur tahanan isolasi instalasi kabel	KYORITSU/3005A	1	Baru
2	PUSAT	Digital Earth Tester	untuk mengukur tahanan pentanah	KYORITSU/KEW4105A	1	Baru
3	PUSAT	Hight Voltage Insulation Tester 5000 s/d 10000 Volt	untuk mengukur tahanan isolasi instalasi kabel 20 kV,Dan Tahanan Isolasi Trafo.	KYORITSU/KEW3123A	1	Baru
4	PUSAT	Safety Phase Indicator	untuk mengukur menunjukkan urutan suksesi di saat puncak tegangan yang berbeda	KYORITSU/kew 8035	1	Baru
5	PUSAT	Digital Clamp Meter	untuk mengukur Arus. Tegangan, dan Hambatan	KYORITSU/KEW2007R	1	Baru
6	PUSAT	Thermometer	Unutuk mengukur Suhu Pada Titik sambungan peralatan	FLUKE/59 MAX	1	Baru
7	PUSAT	Measure Digital 5 M	Untuk Mengukur Jarak Bebas Antar Peralatn	MEASURE KING/3,5 In	1	Baru
8	PUSAT	Continuity tester&phase squence indicator	untuk mengukur Arus. Tegangan, dan Hambatan	GPE/Z2.P3I	1	Baru

